

2019年度 人と地域共創センター公開講座(春・夏)

# AI/IoTセンサのしくみを知ろう(基礎編)

## 第6回 動きをはかろう

---




徳島大学技術支援部

辻 明典 博士(工学)


E-mail: [a-tsuji@is.tokushima-u.ac.jp](mailto:a-tsuji@is.tokushima-u.ac.jp)

# 概要


- ▶ モーションセンサ
- ▶ 加速度の計測
  - 加速度・重力加速度
  - 静止時の加速度
  - プログラム
- ▶ 地磁気の計測
  - 地球の磁気
  - 地磁気センサの校正
  - コンパス(方位磁石)
- ▶ 角速度の計測
  - 角速度
  - ラジアン
- ▶ 考えてみよう



# マイコンボード(JJ7)



# モーションセンサ (BMX055)



## Main features



**Absolute Orientation**  
Integrates accelerometer,  
gyroscope and magnetometer



**Accelerometer**  
Detects linear motion  
and gravitational forces



**Gyroscope**  
Measures the rate of rotation  
in space (roll, pitch, yaw)



**Magnetometer**  
Measures the terrestrial  
earth's magnetic fields

## ▶ モーション (IMU) センサ

- 9軸慣性センサ
- 加速度センサ
  - $\pm 2g, 4g, 8g, 16g$
- 地磁気センサ
  - $\pm 1300 \mu T (x,y), \pm 2500 \mu T (z)$
- ジャイロセンサ
  - $\pm 125, 250, 500, 1000, 2000$  度/s

## ▶ 応用

- ゲーム機, スマートフォン
- ナビゲーション, 自律航法 (Dead Reckoning)
- VR/AR機器
- HMI, リモコン

# 加速度，重力加速度


## ▶ 加速度

- 1秒あたりの速度の変化
- 単位：m/s<sup>2</sup>

## ▶ 重力加速度

- 物体を落としたとき，その物体の速度が単位時間あたりどれだけ速くなるか
- 単位：G（英語 gravity の頭文字）
- 1.0 G = 9.80665 m/s<sup>2</sup>（地球）（参考）1.622 m/s<sup>2</sup>（月）地球の約6分の1

北緯45度の海上の重力加速度の値



# 加速度センサ | 計測原理

ニュートンの法則： $F=ma$

F: 力 (N)

m: 質量 (kg)

a: 加速度 ( $m/s^2$ )

フックの法則： $F=kx$


k: ばね定数

x: ばねの変位 (m)

加速度： $a = kx / m$

kとmは既知なので

xの変位を検出すれば良い




静電容量，ひずみゲージ  
圧電素子で変位を計測

Design Wave Magazine  
2007 Aug. CQ出版

# 静止時の加速度

## ▶ 静止時の加速度

- 加速度  $X$ ,  $Y$  の値は  $0$
- 加速度  $Z$  は重力が加わっているため  $+1g$



## Ex0601 | 加速度センサによる計測

- ▶ 関数 `BMX055_Init()` | センサの初期化
- ▶ 関数 `BMX055_Accl()` | 加速度センサの計測値の読み込み
- ▶ 変数 `xAccl, yAccl, zAccl` | 計測値

```
#include <Wire.h>

// 加速度センサの変数(計測値)
float xAccl, yAccl, zAccl;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(100);

  // 加速度・ジャイロ・地磁気センサの初期化
  BMX055_Init();
}
```


```
void loop() {
  BMX055_Accl();

  Serial.print(xAccl);
  Serial.print(",");
  Serial.print(yAccl);
  Serial.print(",");
  Serial.println(zAccl);


  delay(100);
}
```

# 加速度センサ | 動作確認


- ▶ 基板を傾けて，加速度センサの変化を確認
  - ツール→シリアルプロッタ



X軸




Y軸



Z軸

# 加速度センサ | X軸 Y軸 Z軸の変化



# 地球の磁気

- ▶ 地磁気：地球が持つ磁気
- ▶ 磁気の単位：ガウス (CGS電磁単位系), テスラ (SI単位系)
  - 1ナノテスラ (nT) =  $10^{-9}$  テスラ (T) =  $10^{-5}$  ガウス (G)
- ▶ 地磁気の大きさ：0.3G~0.5G = 30,000nT~50,000nT
  - (例) 磁気ネックレス：0.13T, ピップエレキバン：0.18T, 棒磁石：0.25T, ネオジム磁石：0.5T







図2-1 地表の磁場強度分布 (全磁力、2000年)

[気象庁：地磁気観測所](#)

# 地磁気センサの種類

検出方法	ホール	MR	MI
構成	<p>磁界の変化により ホール効果で電圧が変化</p>	<p>磁界の変化により MR素子の抵抗値が変化</p>	<p>磁界の変化により パルス電流でコイルから電圧を検出</p>
対ノイズ (感度)	×	△	◎
消費電流	×	△	◎
応答速度	×	△	◎

地磁気センサ(Rohm) [https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/sensors/sensor\\_what2](https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/sensors/sensor_what2)

# 地磁気

- ▶ 日本・・・地図上の北(真北)と方位磁針の北(磁北)は少し西にずれている。
- ▶ **偏角(へんかく)(Declination)** 真北と磁北のなす角度
- ▶ **伏角(ふっかく)(Inclination)** 下を向く角度

## ▶ 徳島では？

- 緯度：北緯 34度4分
- 経度：東経 134度34分
- **偏角：-7度32分(西偏)**
- **伏角：48度30分**
- 磁気：47,191 [nT]

国土地理院地図(機能：設定→磁北線)  
<http://maps.gsi.go.jp>

Magnetic declination : <http://www.magnetic-declination.com/>

Find your location  
tokushima  
Japan

::SEARCH MAP::  
Browse countries  
1 TOKUSHIMA



Start Here

3 Easy Steps:

TOKUSHIMA  
Latitude: 34° 4' 0" N  
Longitude: 134° 34' 0" E  
Magnetic declination: -7° 32'  
Declination is **NEGATIVE (WEST)**  
Inclination: 48° 30'  
Magnetic field strength: 47191.0 nT


# 偏角 (Declination)

- ▶ 地磁気の成分：全磁力(F), 偏角(D), 伏角(I), 水平分力(H), 垂直分力(Z), 南北成分(X), 東西成分(Y)



# 地磁気センサ | X軸 Y軸 Z軸の変化

- ▶ 基板を回転させて，地磁気センサの変化を確認
  - ツール→シリアルプロッタ



## Ex0602 | 地磁気センサによる計測

- ▶ 関数BMX055\_Init() | センサの初期化
- ▶ 関数BMX055\_Mag() | 地磁気センサの計測値の読み込み
- ▶ 変数 xMag, yMag, zMag | 計測値

```
#include <Wire.h>

// 地磁気センサの変数(計測値)
float xMag, yMag, zMag;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(100);


  // 加速度・ジャイロ・地磁気センサの初期化
  BMX055_Init();
}
```

```
void loop() {
  BMX055_Mag();

  Serial.print(xMag);
  Serial.print(",");
  Serial.print(yMag);
  Serial.print(",");
  Serial.println(zMag);



  delay(100);
}
```

# 地磁気 | X軸, Y軸, Z軸



# 方位の算出(1) キャリブレーション(校正)


- ▶ 地磁気センサのx,yの最小値(min), 最大値(max), オフセット値を調べる



## Ex0602a | 地磁気センサの校正

- ▶ Ex0602aのプログラムを書き込む
- ▶ シリアルモニター→最大, 最小, オフセットをコピー
- ▶ Ex0602bに貼り付け

最小, 最大, オフセット値の変化が  
なくなるまで回転させる。



```
float xMag_min=-6.00,xMag_max=82.00;  
float yMag_min=-35.00,yMag_max=52.00;  
float xMag_off=38.00,yMag_off=8.50  
float xMag_min=-6.00,xMag_max=82.00;  
float yMag_min=-35.00,yMag_max=52.00;  
float xMag_off=38.00,yMag_off=8.50  
float xMag_min=-6.00,xMag_max=82.00;  
float yMag_min=-35.00,yMag_max=52.00;  
float xMag_off=38.00,yMag_off=8.50  
float xMag_min=-6.00,xMag_max=82.00;  
float yMag_min=-35.00,yMag_max=52.00;  
float xMag_off=38.00,yMag_off=8.50
```


最小値, 最大値, オフセット値

```
float xMag_min=-6.00,xMag_max=82.00;  
float yMag_min=-35.00,yMag_max=52.00;  
float xMag_off=38.00,yMag_off=8.50  
float xMag_min=-6.00,xMag_max=82.00;  
float yMag_min=-35.00,yMag_max=52.00;  
float xMag_off=38.00,yMag_off=8.50
```


自動スクロール  タイムスタンプを表示 CRおよびLF 115200 bps 出力をクリア

# Ex0602b | 地磁気センサによるコンパス

## ▶ コンパス(方位磁石)




# Ex0602b | コンパス 0度~360度



# ジャイロセンサ


## ▶ 角速度

- 回転運動している物体が単位時間あたり(1秒間)に回転する角度
- 角度： $\theta$  (シータ)
- 単位：degree / s (ディグリーパーセコンド), radian / s (ラジアンパーセコンド)
- ラジアン  $\pi = 180$ 度,  $2\pi = 360$ 度 ( $\pi=3.14159\dots$ )




# ジャイロセンサ | 動作確認

- ▶ 基板を傾けて、ジャイロセンサの変化を確認
  - X軸, Y軸, Z軸で回転動作
  - ツール→シリアルプロッタ



# ジャイロ：X軸，Y軸，Z軸方向の回転



## Ex0603 | ジャイロセンサによる計測

- ▶ 関数BMX055\_Init() | センサの初期化
- ▶ 関数BMX055\_Gyro() | ジャイロセンサの計測値の読み込み
- ▶ 変数 xGyro, yGyro, zGyro | 計測値

```
#include <Wire.h>

// ジャイロセンサの変数(計測値)
float xGyro, yGyro, zGyro;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(100);

  // 加速度・ジャイロ・地磁気センサの初期化
  BMX055_Init();
}
```

```
void loop() {
  BMX055_Gyro();


  Serial.print(xGyro);
  Serial.print(",");
  Serial.print(yGyro);
  Serial.print(",");
  Serial.println(zGyro);

  delay(100);
}
```

# 単位：ラジアン

## ▶ ラジアン

- 角度の単位：rad (radian)
- ラジアン= 円周上でその円の半径(a)と同じ長さの弧(b)を切り取る2本の半径が成す角  $\theta$  の値
- 1ラジアン = 約57.2958度 =  $180^\circ / \pi$   
 $\pi = 3.141592\dots$



## 考えてみよう

- ▶ Ex0601の加速度センサで，傾き(角度)を調べる
- ▶ Ex0601の加速度センサで，傾きがある角度を超えるとLED点灯
- ▶ Ex0602bのコンパスで，北を向いたときにLEDを点灯
- ▶ Ex0603のジャイロで，揺れを検知したらLEDを点灯
  
- ▶ モーションセンサの応用を考えてみよう。